INFORME MEDIOAMBIENTAL FASE 1 DE LA OBRA CENTRO INSULAR DEL MOTOR DE TENERIFE

JUNIO 2021

GAIA Consultores

INDICE

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME 3
2. ASPECTOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN 4
3. ACTUACIONES 4
3.1. Muros de piedra 4
3.2. Asfaltado 4
3.3. Limpieza terraplén 7
3.4. Extendido de zahorra 7
3.5. Instalaciones de Telecomunicación 9

1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL INFORME

El décimo informe tiene como objetivo principal actualizar las intervenciones que en el mes de junio han tenido lugar sobre el territorio, así como informar sobre las medidas a aplicar en las diferentes actuaciones para cumplir con el Programa de Seguimiento Ambiental.

Durante el periodo transcurrido desde la aportación del noveno informe (mayo-2021) se ha continuado con los trabajos consistentes básicamente en las siguientes actuaciones

a) Muros de piedra

Encofrado y hormigonado de cimentación más finalización de los mismos

b) Asfaltado

Estos trabajos supone la realización de barrido de superficies, riegos de imprimación y asfaltado con g20

c) Limpieza de taludes

d) Extendido de zahorra

Replanteos, extendido y compactado de zahorra

e) Instalaciones de telecomunicaciones

Proceso de excavación de zanjas, colocación de tuberías, hormigonado y relleno

En función de los trabajos ejecutados, el presente informe analiza las actuaciones llevadas a cabo durante este último mes y aporta una serie de observaciones con respecto a la realización de los mismos y a la probable generación de impactos potenciales, así como a la adopción de medidas preventivas y correctoras de cara a evitar impactos negativos en el medio que puedan producirse debidos sobre todo en contaminación atmosférica por levantamiento de polvo, a la posible afección a los suelos y a la contaminación por ruido.

2. ASPECTOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN

Desde el último informe se ha proseguido con la ejecución de una serie de tareas como las expuestas en el anterior apartado. Durante la realización de los trabajos se han seguido las recomendaciones que se desprenden del Programa de Seguimiento Ambiental en cuanto a la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas tal y como se desprende la lectura del presente informe de seguimiento ambiental

Para la elaboración del este décimo informe se ha seguido consultando, como para los anteriores, el Programa de Vigilancia Ambiental incluido en ó la Ŏ ű dz l· t ƛ Î l· Ŏ ƛ ƽ y˝ Ř Ř 2 Ŏ dz Y˝ Ŝ y˝ ű l· Ŏ ƛ ƽ y˝ l· Y˝ ō ƛ Ŝ y˝ ű l· t NJ Ŝ t l· Ŏ ƛ 2 y˝ l· Ř l· con el ŏ n 2 y˝ Ŝ t / Ŝ y principal objetivo de garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas.

3. ACTUACIONES

3.1. Muros de piedra

Los muros se han seguido ejecutando y manteniendo la tipología reinante en la zona tal y como se observa en las imágenes. Los trabajos han consistido básicamente en procesos de encofrado y levantamiento de los muros.

Durante estos trabajos se ha tenido especial cuidado en no incidir en el medio; sí se ha procurado en todo momento la no afección de la vegetación que se desarrolla anexa a la referida infraestructura.

3.2. Asfaltado

Estos trabajos incluyen el barrido de las superficies a asfaltar, el riego de imprimación y el asfaltado propiamente dicho.

Barridode las superficies a asfaltar

Proceso de imprimación

Seguidamente de procedió al asfaltado de las superficies tal y como se observa en las imágenes adjuntas en el presente informe.

Trabajos de asfaltado

Visión general del resultado de los trabajos de asfaltado

Durante estos obras los trabajos se han ajustado a la zona de actuación y que además se mantiene libre de escombros tal y como se observa en las imágenes.